



土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その1）



(1/200,000)




(1/25,000)

様式 - 1 (急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 位置図	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
	箇所番号	33
	箇所名	山崎(3)
	所在地	富山県下新川郡朝日町山崎

この地図は、国土地理院の承認を得て、同院発行の20万分の1・2万5千分の1の地形図を複製したものである。(承認番号 平18総複 第147号)

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2)



0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す


様式 - 2 (急)
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
区域図(その1)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域	
土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	
それ以外の区域	

	縮尺
	1:2,500

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	33
告示番号		箇所名	山崎(3)
告示年月日		所在地	富山県下新川郡朝日町山崎

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2 - 1)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式 - 2 - 1(急)



土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
区域図(その2)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域	
土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	
それ以外の区域	

	縮尺
	1:1,500

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	33
告示番号		箇所名	山崎(3)
告示年月日		所在地	富山県下新川郡朝日町山崎

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2 - 2)



図中の数字は横断測線番号を示す



様式 - 2 - 2 (急)
 土砂災害特別警戒区域の区域区分図
 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により
 建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域	
土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	
それ以外の区域	

N	
縮尺	
1:1,500	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	33
告示番号		箇所名	山崎(3)
告示年月日		所在地	富山県下新川郡朝日町山崎

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2 - 3)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式 - 2 - 3 (急)
 土砂災害特別警戒区域の区域区分図
 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により
 建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二條の基準に該当する区域	
土砂災害防止法施行令第三條の基準に該当する区域	
それ以外の区域	

N
縮尺
1:1,500

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
告示番号	
告示年月日	

箇所番号	33
箇所名	山崎(3)
所在地	富山県下新川郡朝日町山崎

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その3）

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力				横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域			土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)		力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)
1 ~ 2	178.0	1.0	100.0	1.0	21.65	4.0	16.05	3.0	~								
2 ~ 3	178.0	1.0	100.0	1.0	21.65	4.0	16.05	3.0	~								
3 ~ 4	179.0	1.0	100.0	1.0	21.91	4.1	16.05	3.0	~								
4 ~ 5	179.0	1.0	100.0	1.0	21.91	4.1	16.05	3.0	~								
5 ~ 6	177.2	1.0	100.0	1.0	21.55	4.0	16.05	3.0	~								
6 ~ 7	177.0	1.0	100.0	1.0	21.52	4.0	16.05	3.0	~								
7 ~ 8	171.1	1.0	100.0	1.0	20.71	3.9	16.05	3.0	~								
8 ~ 9	170.5	1.0	100.0	1.0	18.66	3.5	16.05	3.0	~								
9 ~ 10	161.7	1.0	100.0	1.0	-	-	16.05	3.0	~								
10 ~ 11	159.3	1.0	100.0	1.0	-	-	15.10	2.8	~								
11 ~ 12	148.1	1.0	100.0	1.0	-	-	14.11	2.6	~								
12 ~ 13	148.1	1.0	100.0	1.0	-	-	14.11	2.6	~								
13 ~ 14	135.5	1.0	100.0	1.0	-	-	12.92	2.4	~								
14 ~ 15	119.5	1.0	100.0	1.0	-	-	10.84	2.0	~								
15 ~ 16	115.3	1.0	100.0	1.0	-	-	12.57	2.3	~								
16 ~ 17	-	-	100.0	1.0	-	-	12.57	2.3	~								
17 ~ 18	-	-	100.0	1.0	-	-	8.94	1.7	~								
18 ~ 19	-	-	100.0	1.0	-	-	-	-	~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								

様式 - 3 (急)	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	33
	告示番号		箇所名	山崎(3)
	告示年月日		所在地	富山県下新川郡朝日町山崎
建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項				